



SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES AVANCE

INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ZARAGOZA

Fecha del accidente: 22/06/2021 Día de la semana: martes Hora: 8.15

EMPRESA (del accidentado): GESTION, MANTENIMIENTOS Y PROCESOS S.L.

DOMICILIO SOCIAL: POL. PLAZA, C/ CASTILLO DE CAPUA Nº 10, NAVE 22, 50017 ZARAGOZA

ACTIVIDAD:
CNAE. (LISTADO DE CODIGOS)

Lugar del accidente (calle, avda. polígono, localidad, etc): AVDA OPEL ESPAÑA N.º 5 POL. VALDEMUEL, 50290 EPILA (ZARAGOZA)

En jornada Laboral: In itinere
 En el centro o lugar de trabajo habitual
 En desplazamiento en su jornada
 En otro centro o lugar de trabajo X

Accidente de tráfico SI NO X

Taller Obra Oficina Local Zona de tránsito Otras

OTRAS EMPRESAS RELACIONADAS CON EL ACCIDENTE

Si el accidente se produjo en instalaciones de otra empresa, que actúa como principal, o existiendo algún contratista o subcontratista responsable, o con presunta responsabilidad de otras empresas, indique las que estén implicadas:

Empresa: AUXILIAR METALGRAFICA ARAGONESA S.L.

Domicilio: AVDA OPEL ESPAÑA N.º 5 POL. VALDEMUEL, 50290 EPILA (ZARAGOZA)

Condición: Empresa principal Contratista Subcontratista
 Usuaría de E.T.T. Otra

Otras Empresas:

TRABAJADOR : EDUARDO FRADES MARTIN		DNI: 17729191D
Nacionalidad: ESPAÑOLA		Fecha de Nacimiento: 20/04/1970
Sexo: VARON	Ocupación: OFICIAL1º	
Tipo de contrato (Indefinido, por obra, eventual, etc) INDEFINIDO		

Antigüedad en el puesto:			¿Era su trabajo habitual?		Formación específica sobre seguridad	
Años	Meses	Días	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
1	11	363				

Lugar de residencia habitual (sólo si se desplazaba desde una distancia significativa, que pudiera incidir en la fatiga o falta de atención)

Otras Circunstancias:

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:

itzaragoza@mitramiss.es
DIR3: EA0041783
www.mitramiss.gob.es/itss



SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES HOJA Nº 2

Descripción del accidente (*):

El trabajador accidentado, en compañía de otro trabajador de la misma empresa (GESTION, MANTENIMIENTO Y PROCESOS S.L.) había acudido al centro de trabajo de la empresa AUXILIAR METALGRAFICA ARAGONESA S.L. para reparar la avería existente en un equipo de climatización (condensador evaporativo) instalado en la una de sus cubiertas.

Mientras su compañero se quedaba en la nave para accionar el cuadro de mando de los evaporativos (situado en una de las naves de producción del centro de trabajo), el accidentado subió a la cubierta de la nave donde se encontraba instalado el equipo evaporativo averiado.

Mientras se encontraba sobre la cubierta, el accidentado pisó un lucernario situado en las proximidades del equipo evaporativo y, al romperse la placa que había pisado -de material plástico- cayó al interior de la nave desde una altura aproximada de 6 metros impactando contra el suelo de la nave.

El trabajador llevaba puesto un arnés de seguridad que fue cortado y retirado por el médico de la ambulancia que se desplazó al lugar del accidente para prestarle atención sanitaria.

La cubierta de la nave disponía de un sistema de líneas de vida, constituido por una línea de vida instalada a lo largo de la fachada de la nave donde se encontraba la escala fija por la que se accedía a la cubierta y varias líneas de vida perpendiculares a la anterior, colocadas a lo largo de cada una de las cubreras existentes en aquella.

Dada la caída libre del trabajador, parece evidente que, al menos en el momento del accidente, el trabajador accidentado no llevaba sujeto el elemento de anclaje de su arnés de seguridad a la línea de vida instalada en la cubrera de la zona de la cubierta donde se encontraba el equipo evaporativo averiado.

Causa/s apreciada/s inicialmente como determinantes del accidente: FALTA DE SUJECCION DEL ARNES DE SEGURIDAD, FALTA DE PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO, FALTA DE INFORMACION E INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SUJECCION DEL ARNES DE SEGURIDAD PARA EL TRASNSITO SOBRE LA CUBIERTA.

CODIFICAR MOTIVO-AGENTE-



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMIA SOCIAL



ORGANISMO ESTATAL
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL
DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL DE ZARAGOZA

(*) Si no tiene espacio suficiente, utilice hoja adjunta.

Nota: La presente comunicación no tiene más valor que el simplemente informativo "de alcance" para uso interno y no prejuzga las actuaciones que posteriormente se cumplimente.

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:

itzaragoza@mitramiss.es
DIR3: EA0041783
www.mitramiss.gob.es/itss